

מתקן  
המעבדה לחומרה בגין

# מכון התקנים הישראלי

תעודת בדיקה מס' 8511202406  
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תש"י"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : פוליביד, בית"ר לייצור פוליסטירון מוקצף

عنوان : קבוץ משמר הנגב 85315

תאריך ההזמנה : 07/03/05

תיאור המוצר

זוגמת פוליסטירון מוקצף מכונה ע"י המזמין דגם 6-12-F, תוכרת חב' פוליביד.

פרטי הניטילה

הדגמה ניטלה בתאריך : 07/03/05

הדגמה נחרה ע"י בא כח : המזמין

מקום הניטילה : הדוגמה הובאה ע"י המזמין

מחות הבדיקה

- 1) קביעת דרגות התלקחות, ציפוי עשן, עיוות צורה והטיפוף לפי הסעיפים :  
(\*) 2.4 ו- 2.5 שבתיי 755 מילוי 1998 : "תగבות שריפה של חומרי בנייה - שיטות בדיקה וסיווג".  
(\*) החומר נבדק לפי סעיף 2.3.5 היות שהוא קצף פולימרי; לפי הנחיית סעיף 2.3.5 שבתיי 755, בדיקה זו נערכה בהתאם לסעיף 6.2 שבתקן הגרמני DIN 4102 Part I משנת 1981.
- 2) תועדה זו אינה כוללת סעיף 2.6 של התקן 755 המתיחס לביציקת "סיכון כולל של הגוזים הרעלים הנפלטים בשעת שריפה".

תועדה זו מכילה 2 דפים ואין להשתמש בה אלא במילואה	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתיחסות רק לפיריט שנבדק	מסמך זה בלבד אינו מספק לשחרור טובי מהמכס.
--	---	---

א. בדיקה חלקית

1. הדוגמה הנ"ל שנבדקה סוגה לפי אמות המידה בת"י 755 (1998) כדלהלן:

דרגת התלקחות B2- B2 (בשתיים)

דרגת ציפוי עשן 3 (שלוש)

דרגת עיוות צורה והטיפוף 2 (שתיים)

2. לצורך קביעת התאמת המוצר לדרישות הזריקות יש להשוו את תוצאות הבדיקה הנ"ל עם הסיווג הנדרש בתקן הישראלי ת"י 921 מדצמבר 1998 : "תגבות שריפה של חומרי בנייה".

הערה : דרגות ציפוי עשן נקבעו בעבר המוצר שעוביו 25 מ"מ.

(פרטים ראה בגוף התועודה).

שם החותם : מליאקב טרגי  
תפקידו : מנהל בזוק

21/03/05

שם החותם : מהנדס רכזו גורה MSc  
תפקידו : ראש ענף אש



# מכון התקנים הישראלי

המעבדה לחומר בכתין

תעודת בדיקה מס' 8511202406

דף מס' 2 מתוך 2 דפים

## ב. תיאור הדוגמה

דגם פוליסטיין מוקצף בגוון לבן . F12  
מסה ליחידה שטח : כ- 730 ג'מ"ר.  
מסה ליחידה נפח : כ- 15 ק'גמ"ק.

## ג. ממוצאי הבדיקה

### 1. ממוצאי הבדיקה לפי סעיף 6.2 של התקן הגרמני DIN 4102 חלק 1 :

- נרכנו שתי סדרות של בדיקות :  
 א. בדיקות דלקות כאשר כח החתכו של הפיסות חסוף להבה :  
 - פיסות הדוגמה נדלקו במהלך הבדיקה, הלהבה לא הגיע עד לקו המסומן במרחך 150 מ"מ מכתצת הפיסת.  
 - לא הובן טפטוף.  
 ב. בדיקות דלקות אשר הפון של הפיסות חסוף להבה :  
 - פיסות הדוגמה נדלקו במהלך הבדיקה, הלהבה לא הגיע עד הקו המסומן במרחך 190 מ"מ מכתצת הפיסת.  
 - לא הובן טפטוף.

### 2. ממוצאי הבדיקה לפי סעיפים 2.5 ו- 22.4 של ת"י 755 :

צפיפות עשן  
בליעת אור מירבית : 27% - דרגה 3 (שלוש).

## עיוות הצורה והטיפטוף

במהלך הבדיקה הובן טפטוף של החומר שלא הדליק את נייר העתון – דרגה 2 (שתיים).

## ד. מערות

- 1) לפי ת"י 755 קיימות שדרגות התלקחות מ- I עד V כאשר הספרה I מצינית חומר מתלקח ביותר. כמו כן קיימות ארבע דרגות מ- 1 עד 4 לעשן ועוטמי צורה כאשר דרגה 1 היא החמורה ביותר. בנוסף קיימת בדיקה של גזים רעילים הנפלטים בזמן בעירת המוצר.  
 2) הנחיות שימוש בחומרים דלקים ולהתקנות בבניינים מופיעות בתקן ישראלי ת"י 921 (1998) "תగבות בשריפה של חומר בנייה".  
 3) הדרישה לפי סעיף 6.2 של התקן הגרמני DIN 4102/1 לקלבת סיוג 2B היא :  
 תוך 20 שניות מתחילה יישוט מקור האש , הלהבה לא הגיע לנקודת המסומן על פני פיסות הדוגמה באחת משתי צורות הבדיקה שצוינו בסעיף ג' לעיל.

תל אביב/ 21/03/05