

אגף הבניין, סניף באר-שבע

מכון התקנים הישראלי

דין וחשבון בדיקה מס' / 2611506574

פרטי הזמנה

שם המזמין : פוליביד-מוצרי פוליסטירין מוקצף	לידי מר דן מזור
מענו : קיבוץ משמר הנוגב ד.נ. הנוגב - 85315	
הדוגמא נבחרה על ידי בא כה המזמין	
ונתקבלה במכון בתאריך:	

דין וחשבון על בדיקה של

11 דוגמאות פוליסטירין מוקצף בצורת ארגזים
--

מהות הבדיקה

עמידת הלוחות תחת עומס (חוזק בלחיצה)

--


תעודה זו מכילה 2 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה

תוצאות הבדיקה

התוצאות המלאות של הבדיקה מפורטות בדף 2.
עמיאל מוזס מנהל סניף באר-שבע

חשבון: 858676

תאריך: 24/03/96



הזמנה מס' 2611506574

דף 2 מתוך 2

ה ע ר ו ת	שקיעת הדוגמא בשולי העמסה (בכוון אנכי)							מרווח בצירי הדוגמא במשך העמסה	כינון הדוגמא ע"י המומין	מס' דוגמא
	שקיעה ה"מ/עומס ק"ג									
	שקיעה לאחר 5 דקות הפעלת עומס מירבי	עומס מירבי	5	4	3	2	1			
סימני קריסה	-	1020/5	-	-	-	-	-	יש	"שמן" 35	1
סימני קריסה	-	1200/8	-	-	-	-	-	יש	"שמן" 35	2
סימני קריסה	1200/18	1200/10	1000/5	800/2	600/1	400/0	200/0	אין	"שמן" 35	3
סימני קריסה	900/6	900/4	-	-	600/1	400/0	200/0	אין	"שמן" 35	4
-	360/1	360/1	-	-	-	200/1	100/0	אין	"רוה" 28	5
-	360/2	360/2	-	-	-	200/0	100/0	יש	"רוה" 28	6
סימני קריסה	540/7	540/5	-	-	400/3	200/1	100/0	יש	"רוה" 28	7
סימני קריסה	720/27	720/22	-	-	-	400/1	200/0	יש	"רוה" 28	8
דוגמא נהרסו	860/33	860/22	-	-	600/5	400/1	200/0	יש	"רוה" 35	9
-	540/4	540/2	-	-	-	400/0	200/0	יש	"רוה" 35	10
-	540/4	540/2	-	-	-	400/0	200/0	אין	"רוה" 35	11

הערה: 1. תבדיקה בוצעה באמצעות מכשיר לחיצה בעל דיוק קריאה של 5 ק"ג.

2. חלק מהדוגמאות הושמו בתוך מקגרת שמנעה קריסה צידית במהלך העמסה.